

点検結果 ○：正常 ×：問題あり -：地中にあり点検出来ず

| 年 | 月 | 擁壁等 | 浸出液処理設備 | 壁・路面等 | 開渠等 | 調整池 | 備考 (その他特記事項・実施した措置(年月日)等) |
|-------|----|-----|---------|-------|-----|-----|------------------------------|
| 平成29年 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 6 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 7 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 8 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 9 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 11 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 12 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 平成28年 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 6 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 7 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 8 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 9 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 11 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 12 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 平成28年 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 6 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 7 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 8 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 9 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 11 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 12 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |